

Mänguväljaku kontroll

1. Ohutuse tagamiseks tuleb seadmeid sageli kontrollida, pöörates erilist tähelepanu hooldus- ja kontrolli vajadusele suure kasutuskoormuse korral.

Kontrollimis- ja hooldusalane teave vastab standardile EN 1176-1:2017.

Soovitatud on järgmised kontrollide sagedused ja tüübid:

Korraline kontroll (soovitav teha iga päev) – visuaalsete kahjustuste ja vandalismiaktide tuvastamine. Erilist tähelepanu tuleb pöörata seadmete ümbrusele – kas seal leidub ohtlikke esemeid (nt klaasikillud, pudelid, purgid)? Veenduge, et kõik kruvid ja poldid oleks kinnitatud ning ükski osa ei oleks puudu. Lisaks tuleb kontrollida lööke summutava pinna seisukorda, eriti lahtise täitematerjali hulka. Kõigi seadmete all tuleb alati tagada pinna nõuetekohane veatu seisukord.

Toimivuskontroll (soovitav teha kord iga 1–3 kuu järel) – liikuvate osade ja konstruktsiooniliselt kinnitatud osade kontrollimine, materjali liigse kulumise, erosiooni või purunemise kontrollimine. Kontrollida tuleb konstruktsiooni stabiilsust.

Põhikontroll (soovitav teha üks või kaks korda aastas) – soovitatav on kontrollida kõigi osade seisukorda, täiendav kontroll võib nõuda teatud osade eemaldamist või lahtivõtmist, et neid põhjalikumalt kontrollida.

2. Vandalismiaktide, mehaaniliste kahjustuste või muude ohtlike olukordade puhul, mida ei saa lihtsalt kõrvaldada, tuleb vastav seade kasutuselt kõrvaldada ning selle müüjat või tootjat teavitada. Kuni seadme parandamiseni tuleb juurdepääsu seadmele piirata, ümbritsedes seadme punase-valge lindiga ja paigaldades sildi, mis annab märku, et seade on kasutuselt kõrvaldatud. Tõsise ohu korral tuleb kogu mänguväljak kuni seadme parandamiseni kasutuselt kõrvaldada.

Mänguväljaku seadmete hooldamine

3. Puitdetailide hooldamine

Puitdetailidele tuleb töödelda vähemalt kord aastas seenevastase toimega välimiselt kasutatava veepõhise puiduimmutusvedelikuga.

Eriti karmides tingimustes on soovitatav töödelda puitdetailidele kaks korda aastas (varakevadel ja sügisel), et tagada parim kaitse. Kaitsevahend tuleb kanda kuivale ja puhtale puidule.

Renoveerimist tuleb teha, kui õhutemperatuur on vähemalt +10 °C ja õhuniiskus ei ületa 80%. Uut kihti ei tohi peale kanda kuuma päikesevalguse käes.

Loomuliku pragunemise tagajärjel tekkivad puidukahjustused tuleb viivitamatult parandada. Olenevalt kahjustuse raskusastmest poleerige kahjustatud kihti ja seejärel eemaldage see või lihvide seda (liivapaberiga P180) ning paigaldage pintsliga uus kiht. Kui tekib vajadus kanda peale veel üks kiht, laske eelmisel kihil täielikult kuivada.

Puitdetailidest erituv vaak on looduslik puidu kuivamisprotsess. Sellisel juhul lihvide seda ettevaatlikult ja katke puiduimmutusvedelikuga.

4. Kuumtsingitud ja/või pulbervärvitud osade hooldamine

Kuumtsingitud ja/või pulbervärvitud terasest osad tuleb hoida puhtana ja neid tuleb perioodiliselt kontrollida mehaaniliste kahjustuste suhtes. Iga-aastase hoolduse osana on soovitatav puhastada neid osi õrnatoimelise puhastusvahendi ja pehme lapiga. Eriti karmides tingimustes on soovitatav kontrollida kaetud pindasid kaks korda aastas, et tagada parim kaitse. Kui seadmed asuvad merest 1500 m ulatuses, tuleb kontrollle teha iga kolme kuu järel.

Pindmiste pragude ja kriimustuste korral tuleb metalli kohe (hiljemalt kuu aja jooksul) lihvida peeneteralise liivapaberiga, et eemaldada korrosiooni tekkekohad. Seejärel tuleb pinda puhastada õrnatoimelise rasvatustamisainega (nt toorbensiin) ja kanda peale uus värvikiht. Toormetalli puhul tuleb enne värvimist paigaldada tsink-krundi kiht.

Hooldus- ja renoveerimistööd ei tohi teha kuuma päikesevalguse käes ja temperatuuridel alla +10 °C.

Erilist tähelepanu tuleb pöörata roostevabast terasest osade ümbrusele, kus korrosioon võib kiiremini tekkida. Algse korrosioonikaitse säilitamiseks tuleb kõik värvimistööd teha esimesel võimalusel hooldussuuniste kohaselt.

5. Roostevabast terasest osade hooldamine

Roostevaba terase korrosioonikaitse tagamiseks ja välimuse säilitamiseks tuleb seda sageli puhastada. Kui roostevaba terast ei puhastata regulaarselt, põhjustab see korrosiooni.

Roostevaba terase saastumine jääkidega või musta terase tekkimise tagajärjel tuleb viivitamatult kõrvaldada. Roostevaba terasega seotud hooldustöid tuleb teha perioodiliselt, kuid vähemalt kord aastas. Hoolduse sagedus oleneb välistingimustest.

Roostevabast terasest osade puhastamiseks ja hooldamiseks tuleb kasutada selleks ettenähtud vahendeid (nt 3M-i või WURTH-i tooted) alati tootja suuniste kohaselt. Erinevate vahendite kasutamine võib põhjustada roostevaba terase korrosiooni.

Pärast puhastamist loputage seadmeid hoolikalt jooksva vee all ja võimaluse korral pühkige puhastatud osa kuivaks.

6. Köite hooldamine

Väikesed lõiked välimises punutud kihis saab parandada, sulatades narmendavad otsad väikse leegiga. Kui seda teha kohe, saab vältida kiudude edasist hargnemist. Kergemate kulumismärkide korral saab köie kasutusega pikendada, kasutades spetsiaalset välitingimustesse mõeldud tugevat teipi, mis tuleb ettevaatlikult kahjustatud alale paigaldada.