

VÄLIJÕUSAALI KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND

Seadmete tootja ja paigaldaja: Tommi Play OÜ

Seadmed on toodetud vastavuses järgmise standardiga: EN16630.

Spordiväljaku või selle detailide purunemise vältimiseks ning turvalisuse tagamiseks ja õnnetusjuhtumite ära hoidmiseks on **keelatud**:

- väljaku jalaga löömine;
- väljaku värvi kraapimine;
- turnimine ja ronimine selleks mitteettenähtud kohtades;
- spordiväljaku kahjustamine muu mittesihipärase tegevusega.

Väljõusaali omanik on kohustatud tagama seadmete regulaarse ülevaatuse ja hoolduse. Regulaarset hooldust vajavad ka garantiiga seadmed.

Ülevaatus tuleb teostada järgmise sagedusega:

1) Seadmete visuaalne tavakontroll (kasutushooajal igapäevaselt)

Seadmete visuaalset ülevaatus tuleb teostada tiheda kasutuse korral või suurema vandalismiohu kasutuse korral igapäevaselt. Kontrollige, et väljak ja selle ümbrus oleksid ohutud. Kontrollige, et seadmed oleksid terved ja kasutuskõlblikud (et ei oleks visuaalselt nähtavaid puudusi, katkisi detaile ja vandalismist või ilmastikust tekitatud vigastusi). Kontrollige üle kinnituspoldid jm. ohtu kujutavad detailid. Ka väljõusaali alal ei tohi olla kõrvalisi detaile, mis võiksid sportijaid ohustada. Katkised seadmed tuleb koheselt parandada või kui selleks pole kohest võimalust, tuleb katkine seade turvaliselt kasutuseks sulgeda.

2) Seadmete töökindluse kontroll (1-3 kuu järel)

Seadmete töökindlust tuleb põhjalikult kontrollida vastavalt väljaku kasutusintensiivsusele 1-3 kuu järel, kuid mitte harvem.

Kontrollida tuleb:

1. konstruktsiooni seisukorda ja stabiilsust – konstruktsioonid ei tohi logiseda ja ei tohi olla nähtavaid deformatsioone;
2. kinnituspoltide seisukorda – kõik kinnitusdetailid peavad olema alles ja terved, neil tohi olla kulumisest tekkinud deformatsioone;
3. ülejäänud detailide kontroll – tuleb kontrollida, et detailid ei logiseks ja et kinnitusdetailid oleksid alles ja terved.
4. aluspinnase turvalisuse kontroll – aluspinnas peab olema sile, ilma prügi ja muude üleliigsete detailideta. Kui pinnasel ei ole kasutatud spetsiaalseid spordiväljaku kummikatteid, vaid nt. liiva või puukoorepuru, siis peab jälgima, et pinnasekate poleks kasutuse tagajärjel kulunud. Liiva- või puukoore paksus oleks minimaalselt 20 cm. Pinnasekate tuleb ühtlaseks riisuda ja vajadusel alusmaterjali juurde vedada. Pinnasematerjal peab olema puhas prügist.

Katkised seadmed tuleb koheselt parandada või kui selleks pole kohest võimalust, tuleb katkine seade turvaliselt kasutuseks sulgeda.

3) Seadmete korraline põhiülevaatus (1 kord aastas)

Seadmete põhjalik kontroll, mille käigus tehakse töökindlusülevaatus, vahetatakse kõik kulunud/defektsed detailid ja vajadusel ka konstruktsiooni osad, õlitatakse liikuvad osad. Kontrollitakse aluspinnase vastavust ja vajadusel vahetatakse. Pingutatakse detailid ja kontrollitakse poldid. Kontrolli käigus vaadatakse üle ka seadmete vundamendid, vajadusel kaevatakse osaliselt lahti, et kontrollida konstruktsioonide stabiilsust.

Katkised seadmed tuleb kohe parandada või kui selleks pole kohest võimalust, tuleb katkine seade turvaliselt kasutuseks sulgeda.

Seadmete hoolduse ja remond käigus on väga soovitatav kasutada originaalvaruosi, et säilitada vahendi edasine töökindlus, turvalisus ja hea väljanägemine!

Seadmete ülevaatus ja hooldus on võimalik tellida seadmete müüjalt. Hooldustööde teostamiseks sõlmitakse hooldusleping ning hooldustööd toimuvad Tellija kulul, välja arvatud juhul, kui hooldamise käigus remonditakse või asendatakse garantii alla jäävaid detaile, mis ei ole riknenud Tellija või kolmandate isikute süü tõttu. Garantiiga seadmete hooldamine toimub Tellija kulul, kui seadmed või detailid on kadunud või rikutud või muutunud vähem töökindlaks Tellija või kolmandate isikute süül.

Seadmete korralist põhiülevaatus ja hooldust peab teostama selleks pädev isik (heaks kiidetud seadmete tootja poolt)!

Alati tuleb järgida standardit EN16630.

Seadmete müüja:
TOMMI PLAY OÜ

Kontaktisik: Andrus Look
Tel. 50 244 65

Toote nimetus*: STREET WORKOUT MIDI T921-12

Toote paigaldamise kuupäev: 25.07.2022

Asukoht: Tartu maakond, Tartu vald, Maarja-Magdaleena küla, Staadioni (77302:001:0151)

Omanik: Tartu Vallavalitsus

Ülevaatuse kuupäev	Inspektor	Toote seisukord	Piiramata ligipääs	Piiratud ligipääs	Defektid	Hoolduse teostaja	Hoolduse kuupäev

***tabel täidetakse iga toote kohta eraldi!**