

Elektrikontroll OÜ

EAK poolt akrediteeritud inspekteerimisasutus I096

ELEKTRIPAIGALDISE KASUTUSELEVÕTULE EELNEV AUDIT

Protokolli nr. **EK-24-00126** Kuupäev: **07.08.2024**

Paigaldise registreerimisnumber: **EP-0194219**

Auditi läbiviimise aeg: **07.08.2024**

Omanik	Nimi: Transpordiamet
	Registrikood: 70001490
	Aadress: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Valge tn 4/1
	Telefon: +372 620 1200
	E-post: info@transpordiamet.ee
Valdaja	Nimi: Transpordiamet
	Registrikood: 70001490
	Aadress: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Valge tn 4/1
	Telefon: +372 620 1200
	E-post: info@transpordiamet.ee

Projekteerija	Nimi: OÜ Priimus-Projekt
	Registrikood: 10440332
Ehitaja	Nimi: KHS OÜ
	Registrikood: 16122403
Kontrollmõõtmised	Mõõte-teimi labor: OÜ Elektrikontroll
	Mõõtearuande number: 149-V.

Elektripaigaldise andmed	Asukoht (aadress): Tartu maakond, Tartu vald, Võibla küla, 41 Kärevere-Kärkna tee
	Nimetus: Tugimaantee 41 Kärevere – Kärkna lõigul km 21,1...12,9 kergliiklustee tänavavalgustus
	Liik: 3. liigi elektripaigaldis
	Ehitamise/renoveerimise aasta: 2024
	Liitumisdokument: LL467032
	Liitumispunkt/toitepunkt: LK
	Peakaitsemed: B
	Nimivool (A): 3x6
	Nimipinge (V): 400
	Juhistikusüsteem: TN-C-S
	Toitekaabel, muud parameetrid: AXPk 4G25, 900m

Auditi tulemused:

Kontrollitud osad (osised): Tugimaantee 41 Kärevere – Kärkna lõigul km 21,1...12,9 kergliiklustee tänavavalgustus

Hindamise alusnormid: SeOS, EVS-HD 60364 (osad 1, 4, 5, 6, 8), EVS-EN 61439 sari

Tähistused: V - vastab nõuetele, MV - mittevastavus, O - oluline puudus, OO - otsene oht, X -

nõuet ei rakendata

1	Ehitaja deklaratsioon	V	17	Elektriseadmete/install. materjalide valik	V
2	Visuaalkontrolli protokoll	V	18	Madalpingejuhistikud	V
3	Kontrollmõõtmised	V	19	Generaatorseadmed	X
4	Projektdokumentatsioon	V	20	Turvatoitesüsteemid/ EXIT valgustus	X
5	Projekti ekspertiis	X	21	Kaabelküte	X
6	Paigalduse vastavus projektile	V	22	Jaotlad ja jaoturid	V
7	Kaetud tööde aktid, joonised	V	23	Maanduspaigaldis, kaitsejuhid	V
8	Seadistustööd	X	24	Kõrgepingepaigaldise maandus	X
9	Seadmed, materjalid	V	25	Õhuliinid kuni 1000V	X
10	Käidukorraldus	X	26	Mastalajaamad	X
11	Kaitse otsepuute eest	V	27	Üle 1000V jaotlad ja alajaamad	X
12	Kaitse kaudpuute eest	V	28	Õhuliinid üle 1000V	X
13	Kaitse kuumustoime eest	V	29	Kõrgepingepaigaldised	X
14	Liigvoolukaitse	V	30	Elektromagnetiline ühilduvus	V
15	Liigpingekaitse	X	31	Muu kontrollitav osis	X
16	Välistoime arvestamine	V	32	Eripaigaldised	X

Elektromagnetilise ühilduvuse lisahindamise vajadus: Ei

Märkused:

Otsus: Elektripaigaldis või selle osa vastab kehtestatud ohutusnõuetele ja seda võib ettenähtud otstarbel kasutada

Järgmise auditi läbiviimise aeg: 08.2039

Juures viibis: Renee Rajasoo

Ekspert: Vello Vare, +372 5331 0187

Elektrikontroll OÜ
Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva linn, Jõe tn 12
53310187
vello@ek.ee

Käesoleva auditi protokollil näol on tegemist õiguslikku tähendust omava digitaalse dokumendiga. Auditi dokumendid on leitavad tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve infosüsteemist: <https://jvis.ttja.ee>