

Inspecta Estonia OÜ

EAK poolt akrediteeritud inspekteerimisasutus I002

ELEKTRIPAIGALDISE KASUTUSELEVÕTULE EELNEV AUDIT

Protokolli nr. **IE-21-00686/1** Kuupäev: **29.07.2021**

Paigaldise registreerimisnumber: **EP-0147656**

Auditi läbiviimise aeg: **29.07.2021**

Omanik	Nimi: Aktsiaselts Merko Ehitus Eesti
	Registrikood: 12203636
	Aadress: -
	Telefon: +372 680 5105
	E-post: merko@merko.ee
Valdaja	Nimi: Aktsiaselts Merko Ehitus Eesti
	Registrikood: 12203636
	Aadress: -
	Telefon: +372 680 5105
	E-post: merko@merko.ee

Projekteerija	Nimi: osatühing NORTES- i
	Registrikood: 10291091
Ehitaja	Nimi: OÜ Koduelekter
	Registrikood: 11941533
Kontrollmõõtmised	Mõõte-teimi labor: Inspecta Estonia OÜ
	Mõõtearuande number: 215-21-114; 27.07.2021

Elektripaigaldise andmed	Asukoht (aadress): Tartu maakond, Tartu vald, Tila küla, Erminurme tee 26
	Nimetus: Erminurme tee 26 mänguväljaku ja sissesõidutee välisvalgustus
	Liik: 3. liigi elektripaigaldis
	Ehitamise/renoveerimise aasta: 2021
	Liitumisdokument:
	Liitumispunkt/toitepunkt: LK177781
	Peakaitssmed: kaitselüliti
	Nimivool (A): 3x16
	Nimipinge (V): 230/400
	Juhistikusüsteem: TN-C
	Toitekaabel, muud parameetrid: AXPk 4G16

Auditi tulemused:

Kontrollitud osad (osised): välisvalgustus, mänguväljak ja sissesõidutee LK177781

Hindamise alusnormid: SeOS, EVS-HD 60364 (osad 1, 4, 5, 6, 8), EVS-HD 60364-7-714

Tähistused: *V* - vastab nõuetele, *MV* - mittevastavus, *O* - oluline puudus, *OO* - otsene oht, *X* - nõuet ei rakendata

1	Ehitaja deklaratsioon	V	17	Elektriseadmete/install. materjalide valik	V
2	Visuaalkontrolli protokoll	V	18	Madalpingejuhistikud	V
3	Kontrollmõõtmised	V	19	Generaatorseadmed	X
4	Projektdokumentatsioon	V	20	Turvatoitesüsteemid/ EXIT valgustus	X
5	Projekti ekspertiis	X	21	Kaabelküte	X
6	Paigalduse vastavus projektile	V	22	Jaotlad ja jaoturid	V
7	Kaetud tööde aktid, joonised	V	23	Maanduspaigaldis, kaitsejuhid	V
8	Seadistustööd	X	24	Kõrgepingepaigaldise maandus	X
9	Seadmed, materjalid	V	25	Õhuliinid kuni 1000V	X
10	Käidukorraldus	X	26	Mastalajaamad	X
11	Kaitse otsepuute eest	V	27	Üle 1000V jaotlad ja alajaamad	X
12	Kaitse kaudpuute eest	V	28	Õhuliinid üle 1000V	X
13	Kaitse kuumustoime eest	X	29	Kõrgepingejuhistikud	X
14	Liigvoolukaitse	V	30	Elektromagnetiline ühilduvus	X
15	Liigpingekaitse	V	31	Muu kontrollitav osis	X
16	Välisloime arvestamine	V	32	Eripaigaldised	V

Elektromagnetilise ühilduvuse lisahindamise vajadus: Ei

Märkused:

Otsus: Elektripaigaldis või selle osa vastab kehtestatud ohutusnõuetele ja seda võib ettenähtud otstarbel kasutada

Järgmise auditi läbiviimise aeg: 07.2036

Juures viibis: Allan Koiduaru

Ekspert: Aivar Sõõru, +372 5551 8442

Inspecta Estonia OÜ
Teaduspargi tn 8, Tallinn
659 9470
estonia@kiwa.com

Käesoleva auditi protokollil on tegemist õiguslikku tähendust omava digitaalse dokumendiga. Auditi dokumendid on leitavad tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve infosüsteemist: <https://jvis.ttja.ee>