

PLAYSAFE

PLAYSAFE OÜ, reg. kood 12605286

www.playsafe.ee

+372 52 987 06

Madalseiklusraja kasutuseelne ohutuse audit

Madal seiklusrada Majoraadi park, Ermi tn 7 Raadi alev, Tartu vald, Tartu maakond			
Aruande number	Inspekteerimise kuupäev	Inspekteerimise aeg	
PLAY040001-358	31.07.2025	päev, selge	
Aruande väljastamise kuupäev ja allkiri	01.08.2025 <i>Digitaalselt allkirjastatud</i>	Inspektor	Paavo Ruzitsh - Tase 3 (INS 04 0001)

Inspekteerimistulemus

V	HEAKSKIIDETUD	Madal seiklusrada ja sellel paiknevad elemendid on ohutud ja kasutamiseks valmis.
	HEAKSKIIDETUD TINGIMUSTEGA	Väljaku omanik/haldur otsustab, kas - nõustub toodud tingimustega ja avab väljaku avalikkusele - teeb parandusmeetmed ja avab väljaku avalikkusele - teeb muudatused hiljem aga avab väljaku avalikkusele kohe Tingimused on toodud järgmistele seadmetele:
	HEAKSKIIDETUD MUUDATUSTEGA	Pärast järgmiste seadmete vähem tähtsaid muudatusi, saab väljaku avalikkusele avada ilma uuesti inspekteerimata
	TAGASI LÜKATUD	Järgmistes seadmetes ja lisaseadmetes tuvastati tõsised puudused: Pärast nõutavaid parandusmeetmeid viiakse läbi uus inspekteerimine ning käesolev aruanne uuendatakse

Aruande valmimise kuupäev: 01.08.2025

Inspektori nimi: Paavo Ruzitš / Inspektor tase 3 (INS 04 0001)

Inspektori telefoni number: +372 52 98706

Inspektori e-mail: info@playsafe.ee

Sisukord

Inspekterimistulemus	2
Sisukord	3
Aruande sisu	4
Litsents.....	4
Riskihindamise meetod	5
Väljakute ülevaade	6
Inspekterimise märkused	7

Aruande sisu

Madalseiklusraja inspekteerimisel võeti aluseks järgmistest ohutusalastest standarditest tulenevad nõuded:

- EVS-EN 15567-1:2015+A1:2020 "Rajatised sportimiseks ja vaba aja veetmiseks. Köisrajad. Osa 1: Konstruktsioon ja ohutusnõuded"
- EVS-EN 15567-2:2015 "Rajatised sportimiseks ja vaba aja veetmiseks. Köisrajad. Osa 2: Nõuded käitamisele"
- EVS-EN 1176-1:2017+A1:2023 "Mänguväljaku seadmed ja aluspinnakate. Osa 1: Üldised ohutusnõuded ja katsemeetodid"
- EVS-EN 1176-4:2017 Mänguväljaku seadmed ja aluspinnakate. Osa 2: Täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja katsemeetodid trossradadele"
- EVS-EN 1177:2018+A1:2024 " Lööki nõrgendav mänguväljaku aluspinnakate. Katsemeetodid löögi nõrgendamise kindlaksmääramiseks"

Teised juriidilised dokumendid:

- Ehitusseadustik¹ (RT I, 05.03.2015, 1)
- Riski hindamine: RAPEX directive (2019/417)
- Inspektori kompetentsi raamistik: TR 17207

Vahendid ja seadmed

- Mõõdulint, nihik
- Kaamera Iphone 14 Pro
- Standardi EVS-EN 1176 kohane katsekehade komplekt

Täiendav fotomaterjal asub aadressil:

<https://drive.google.com/drive/folders/1H0ObOTLiifHaUfr4PFdZV7DTiiVr5Q-D?usp=sharing>

Lahtiütlus soovitatud parandusmeetmete kohta

Peatükis "Inspekteerimise märkused" toodud võimalikud ettepanekud parandusteks on üheks võimaluseks ohjata kindlakstehtud riske. Kuna inspektor ei saa teha üksikasjalikku ettepanekut parandusteks ja palju jääb paranduste kavandaja otsustada, peab kavandaja kindlustama, et parandustegevused ei tekitaks uusi riske ning vajadusel konsulteerima seadmete tootjaga.

Litsents

Playsafe OÜ poolt väljastatud inspekteerimisaruannet ei tohi reprodutseerida, välja arvatud ühtse tervikuna.

Riskihindamise meetod

Käesolevad aruandes kasutatud riskihindamine põhineb RAPEX direktiivil ja on kavandatud Safe to Play koolitatud ja sertifitseeritud „Inspektori“ tasandi inspektoritele. Ainult pädeva isiku poolt kohapeal läbiviidud riskihindamist saab pidada usaldusväärseks.

Risk tuleneb õnnetusjuhtumi tõsiduse astmest ja selle toimumise tõenäosusest. RAPEX direktiivis esitatud riskiastmed on (mida suurem number, seda tõsisem risk):

- 0 Ei ole ette näha riski.
- 1 Pärast esialgset ravi (nt. esmaabi, mida ei pea ilmtingimata osutama arst), vigastus ei piira suuresti kasutaja teovõimet ega põhjusta liigset valu; järelmõju on tavaliselt täielikult pöörduv.
- 2 Vajalikuks võib osutuda külastada haiglas EMO (Erakorralise meditsiini osakonda), siiski üldjuhul ei ole haiglaravi vajalik. Teovõime võib olla lühiajaliselt piiratud, kuid mitte üle 6 kuu ning paranetakse peaaegu täielikult.
- 3 Tavaliselt vajab haiglaravi ja mõjutab teovõimet üle 6 kuu või põhjustab püsiva teovõime kaotuse.
- 4 Võib lõppeda surmaga (sealhulgas ajusurmaga), on järelmõju, mis mõjutab paljunemisvõimet või avaldab mõju järglastele; jäsene tõsine/raske kaotus ja/või selle funktsioneerimise häire, mis põhjustab ligikaudu üle 10% puude.

Õnnetuse tõenäosus seadme järelejäänud kasutusea jooksul:

- 1 Õnnetuse toimumine on peaaegu võimatu.
- 2 Õnnetuse toimumine on ebatõenäoline: see nõuaks mitme õnnetu sündmuse aset leidmist või kasutaja tahtlikku riski.
- 3 Õnnetuse toimumine ei näi olevat tõenäoline või selle toimumine on ebatõenäoline: tõenäosuse on võrdne või väiksem kui 1 %.
- 4 Õnnetus on tõenäoline, sest kasutajad puutuvad seadme tavakasutuse ajal korduvalt ohtudega kokku: tõenäosus ületab 1 %.
- 5 Õnnetuse toimumine on peaaegu kindel või selle tõenäosus suureneb aja möödumisel (nt. konstruktsiooni kahjustumise tõttu).

Eespool nimetatud kahe teguri tulemuseks on riskitase, mis on toodud skaalal X, A, B, C, D ja "–" allpool toodud maatriksis. Vajalikud riskijuhtimistegevused põhinevad riski tasemel.

Riskidega tegelemine

- X Nõuab kohest tegevust: inspektor kontakteerub kohe ja otse omanikuga.
- A Riskiga tuleks tegeleda viivitusega.
- B Riski saab edasi jälgida või kui sellega saab sobivald tegeleda: otsus sõltub asukoha koguriski tasemest ja operaatori valmidusest võimalikku riski maandada.
- C Risk on nii madal, et tõenäolielt ei vaja riskijuhtimise meetmeid.
- D Risk on väga madal ja tegelemist ei vaja.
- Mingisugust riski ei ole.

Tõenäosus	5	-	B	A	X	X
	4	-	C	A	A	A
	3	-	D	B	A	A
	2	-	D	C	B	A
	1	-	-	D	C	C
		0	1	2	3	4
		Tõsidus				

Väljakute ülevaade

Selles peatükis on ülevaatlik informatsioon Teie seikluspargi kohta

Rajatise tüüp:	avalik madal seiklusrada
Seadmete arv:	23 rada
Juurdepääs piiratud:	Ei
Rajatise üldine seisukord:	Uus
Lööki nõrgendav aluspinnakate:	Puiduhake
Ohutusalase infotahvli olemasolu:	Jah
Abiseadmed:	-
Muu info:	-



Inspekterimise märkused

Allpool on loetletud kõik inspekteritud elemendid. Kui mingit elementi ei ole oma leheküljel kirjeldatud, siis ei ole seda inspekteritud. Sellel võivad olla põhjused, näiteks inspekterimise ajal ei olnud element paigaldatud või inspekterimise tellinud isik oli selle spetsiaalselt välja jättnud.

Igal leheküljel on üks element või abiseade. Inspekterimise märkused esitatakse kolmes tabelis, lisaks pildid.

1) Element

- "Element #" on number, millele viidatakse inspekterimise tulemustes, kui tulemus on midagi muud kui "aktsepteeritud".
- Elemendi info võetakse elemendi sildilt või esitatud materjalidest.

2) Inspekterimine

- #-tulp viitab eespool nimetatud elemendile.
- tk näitab sarnaste elementide arvu selles asukohas.
- TÜÜP -tulp tähistab:
 - A = inspekteritud kui element
 - B = kontrollitud kui abiseade
- Nõuete peamiste kategooriate jaoks on oma tulbad. Märgistus tähendab::
 - "Ok" tähendab, et nõue on täidetud.
 - "n/a" (ei kohaldata) tähendab, et nõuet sellele elemendile ei kohaldata.
 - "-" tähendab, et midagi ei ole mainida (kõige sagedamini kasutatakse tulbas "Muud märkused").
 - [number] tähendab, et selle nõudega seondub risk/märkus ning see on kirjas järgmises "Riskihindamise" jaotises.

3) Riskihindamine

Viimane tulp näitab, mis on riskihindamise tegelik tagajärg. Värvikoodid osutavad, kas tagajärg nõuab praktilisi tegevusi või mitte.

- **Positiivne tulemus** tähendab, et inspektori teostatud riskihindamise alusel on selles keskkonnas risk aktsepteeritav või nõuetele mittevastavusi ei tuvastatud ja täiendav riskihindamine ei olnud vajalik.
- **Tingimus** on alati seotud madala riskiga, mida inspektor loeb aktsepteeritavaks, lõppotsuse teeb siiski asukoha omanik, kes saab kas tingimust aktsepteerida, või kui ei aktsepteerita, parandada enne või varsti pärast selle väljaku avalikkusele avamist.
- **Vaja muuta** seondub riskiga, mida inspektor hindas oluliseks. Element tuleb parandada sellisel viisil, et risk muutuks aktsepteeritavaks (sellisel juhul muutub muutmise vajadus tingimuseks või positiivseks riskihindamiseks).

Element #	#1
Seadme kirjeldus	Ümarad saared, sik-sak laudsild, madu, laudsild
Tootja, identifitseerimis kood	-
Kohaldatud standard(id):	EVS-EN 15567-1:2015+A1:2020 EVS-EN 1176-1:2017



Tk	Tüüp	Takerdumine			Viimistlus	Struktuur	Ohu ala	Kukkumis-kaitse	Muud märkused
		pea	kael	näpp					
1	A	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	-
Riskihindamine/analüüs tulemus:									
Kohaldatud nõuetele mittevastavusi ei tuvastatud, täiendav riskihindamine ei ole vajalik.									

Element #	#2
Seadme kirjeldus	Kilpkonnad, lained, merekarbid
Tootja, identifitseerimis kood	-
Kohaldatud standard(id):	EVS-EN 15567-1:2015+A1:2020 EVS-EN 1176-1:2017



Tk	Tüüp	Takerdumine			Viimistlus	Struktuur	Ohu ala	Kukkumis-kaitse	Muud märkused
		pea	kael	näpp					
1	A	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	-
Riskihindamine/analüüs tulemus:									
Kohaldatud nõuetele mittevastavusi ei tuvastatud, täiendav riskihindamine ei ole vajalik.									

Element #	#3
Seadme kirjeldus	V-laudsild
Tootja, identifitseerimis kood	-
Kohaldatud standard(id):	EVS-EN 15567-1:2015+A1:2020 EVS-EN 1176-1:2017



Tk	Tüüp	Takerdumine			Viimistlus	Struktuur	Ohu ala	Kukkumis- kaitse	Muud märkused
		pea	kael	näpp					
1	A	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	-
Riskihindamine/analüüs tulemus:									
Kohaldatud nõuetele mittevastavusi ei tuvastatud, täiendav riskihindamine ei ole vajalik.									

Element #	#4
Seadme kirjeldus	Tähemäng „Majoraadi Park“
Tootja, identifitseerimis kood	-
Kohaldatud standard(id):	EVS-EN 15567-1:2015+A1:2020 EVS-EN 1176-1:2017



Tk	Tüüp	Takerdumine			Viimistlus	Struktuur	Ohu ala	Kukkumis- kaitse	Muud märkused
		pea	kael	näpp					
1	A	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	-
Riskihindamine/analüüs tulemus:									
Kohaldatud nõuetele mittevastavusi ei tuvastatud, täiendav riskihindamine ei ole vajalik.									

Element #	#5
Seadme kirjeldus	Laskumine 1 - trossrada
Tootja, identifitseerimis kood	-
Kohaldatud standard(id):	EVS-EN 15567-1:2015+A1:2020 EVS-EN 1176-1:2017 EVS-EN 1176-4:2017



Tk	Tüüp	Takerdumine			Viimistlus	Struktuur	Ohu ala	Kukkumis- kaitse	Muud märkused
		pea	kael	näpp					
1	A	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	-

Riskihindamine/analüüs tulemus:

Kohaldatud nõuetele mittevastavusi ei tuvastatud, täiendav riskihindamine ei ole vajalik.

Element #	#6
Seadme kirjeldus	Laskumine 2 - trossrada
Tootja, identifitseerimis kood	-
Kohaldatud standard(id):	EVS-EN 15567-1:2015+A1:2020 EVS-EN 1176-1:2017 EVS-EN 1176-4:2017



Tk	Tüüp	Takerdumine			Viimistlus	Struktuur	Ohu ala	Kukkumis- kaitse	Muud märkused
		pea	kael	näpp					
1	A	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	-

Riskihindamine/analüüs tulemus:

Kohaldatud nõuetele mittevastavusi ei tuvastatud, täiendav riskihindamine ei ole vajalik.

Element #	#7
Seadme kirjeldus	Poom
Tootja, identifitseerimis kood	-
Kohaldatud standard(id):	EVS-EN 15567-1:2015+A1:2020 EVS-EN 1176-1:2017



Tk	Tüüp	Takerdumine			Viimistlus	Struktuur	Ohu ala	Kukkumis- kaitse	Muud märkused
		pea	kael	näpp					
1	A	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	-
Riskihindamine/analüüs tulemus:									
Kohaldatud nõuetele mittevastavusi ei tuvastatud, täiendav riskihindamine ei ole vajalik.									

Element #	#8
Seadme kirjeldus	DNA
Tootja, identifitseerimis kood	-
Kohaldatud standard(id):	EVS-EN 15567-1:2015+A1:2020 EVS-EN 1176-1:2017




Tk	Tüüp	Takerdumine			Viimistlus	Struktuur	Ohu ala	Kukkumis- kaitse	Muud märkused
		pea	kael	näpp					
1	A	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	-
Riskihindamine/analüüs tulemus:									
Kohaldatud nõuetele mittevastavusi ei tuvastatud, täiendav riskihindamine ei ole vajalik.									

Element #	#9
Seadme kirjeldus	Püstised palgid, sik-sakid köied
Tootja, identifitseerimis kood	-
Kohaldatud standard(id):	EVS-EN 15567-1:2015+A1:2020 EVS-EN 1176-1:2017



Tk	Tüüp	Takerdumine			Viimistlus	Struktuur	Ohu ala	Kukkumis-kaitse	Muud märkused
		pea	kael	näpp					
1	A	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	-
Riskihindamine/analüüs tulemus:									
Kohaldatud nõuetele mittevastavusi ei tuvastatud, täiendav riskihindamine ei ole vajalik.									

Element #	#10
Seadme kirjeldus	Madalad kiiged, madalad liikuvad saared
Tootja, identifitseerimis kood	-
Kohaldatud standard(id):	EVS-EN 15567-1:2015+A1:2020 EVS-EN 1176-1:2017



Tk	Tüüp	Takerdumine			Viimistlus	Struktuur	Ohu ala	Kukkumis-kaitse	Muud märkused
		pea	kael	näpp					
1	A	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	-
Riskihindamine/analüüs tulemus:									
Kohaldatud nõuetele mittevastavusi ei tuvastatud, täiendav riskihindamine ei ole vajalik.									

Element #	#11
Seadme kirjeldus	Ahvisild
Tootja, identifitseerimis kood	-
Kohaldatud standard(id):	EVS-EN 15567-1:2015+A1:2020 EVS-EN 1176-1:2017



Tk	Tüüp	Takerdumine			Viimistlus	Struktuur	Ohu ala	Kukkumis- kaitse	Muud märkused
		pea	kael	näpp					
1	A	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	-

Riskihindamine/analüüs tulemus:

Kohaldatud nõuetele mittevastavusi ei tuvastatud, täiendav riskihindamine ei ole vajalik.

Element #	#12
Seadme kirjeldus	Liikuvad palgid, s-kiged, H-sild
Tootja, identifitseerimis kood	-
Kohaldatud standard(id):	EVS-EN 15567-1:2015+A1:2020 EVS-EN 1176-1:2017



Tk	Tüüp	Takerdumine			Viimistlus	Struktuur	Ohu ala	Kukkumis- kaitse	Muud märkused
		pea	kael	näpp					
1	A	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	-

Riskihindamine/analüüs tulemus:

Kohaldatud nõuetele mittevastavusi ei tuvastatud, täiendav riskihindamine ei ole vajalik.

Element #	#13
Seadme kirjeldus	Rippuvad köied 1-L trossil, plankronimissein
Tootja, identifitseerimis kood	-
Kohaldatud standard(id):	EVS-EN 15567-1:2015+A1:2020 EVS-EN 1176-1:2017



Tk	Tüüp	Takerdumine			Viimistlus	Struktuur	Ohu ala	Kukkumis-kaitse	Muud märkused
		pea	kael	näpp					
1	A	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	-
Riskihindamine/analüüs tulemus:									
Kohaldatud nõuetele mittevastavusi ei tuvastatud, täiendav riskihindamine ei ole vajalik.									

Element #	#14
Seadme kirjeldus	Plankronimissein nuppudega
Tootja, identifitseerimis kood	-
Kohaldatud standard(id):	EVS-EN 15567-1:2015+A1:2020 EVS-EN 1176-1:2017



Tk	Tüüp	Takerdumine			Viimistlus	Struktuur	Ohu ala	Kukkumis-kaitse	Muud märkused
		pea	kael	näpp					
1	A	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	-
Riskihindamine/analüüs tulemus:									
Kohaldatud nõuetele mittevastavusi ei tuvastatud, täiendav riskihindamine ei ole vajalik.									

Element #	#15
Seadme kirjeldus	Käteredel
Tootja, identifitseerimis kood	-
Kohaldatud standard(id):	EVS-EN 15567-1:2015+A1:2020 EVS-EN 1176-1:2017



Tk	Tüüp	Takerdumine			Viimistlus	Struktuur	Ohu ala	Kukkumis- kaitse	Muud märkused
		pea	kael	näpp					
1	A	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	-
Riskihindamine/analüüs tulemus:									
Kohaldatud nõuetele mittevastavusi ei tuvastatud, täiendav riskihindamine ei ole vajalik.									

Element #	#16
Seadme kirjeldus	Kiiged, sik-sak kiiged, kaamlid, s-kiiged
Tootja, identifitseerimis kood	-
Kohaldatud standard(id):	EVS-EN 15567-1:2015+A1:2020 EVS-EN 1176-1:2017



Tk	Tüüp	Takerdumine			Viimistlus	Struktuur	Ohu ala	Kukkumis- kaitse	Muud märkused
		pea	kael	näpp					
1	A	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	-
Riskihindamine/analüüs tulemus:									
Kohaldatud nõuetele mittevastavusi ei tuvastatud, täiendav riskihindamine ei ole vajalik.									

Element #	#17
Seadme kirjeldus	A-kiiged, külgiiged, külgkaamlid
Tootja, identifitseerimis kood	-
Kohaldatud standard(id):	EVS-EN 15567-1:2015+A1:2020 EVS-EN 1176-1:2017



Tk	Tüüp	Takerdumine			Viimistlus	Struktuur	Ohu ala	Kukkumis- kaitse	Muud märkused
		pea	kael	näpp					
1	A	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	-

Riskihindamine/analüüs tulemus:

Kohaldatud nõuetele mittevastavusi ei tuvastatud, täiendav riskihindamine ei ole vajalik.

Element #	#18
Seadme kirjeldus	Tasakaalulint
Tootja, identifitseerimis kood	-
Kohaldatud standard(id):	EVS-EN 15567-1:2015+A1:2020 EVS-EN 1176-1:2017



Tk	Tüüp	Takerdumine			Viimistlus	Struktuur	Ohu ala	Kukkumis- kaitse	Muud märkused
		pea	kael	näpp					
1	A	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	-

Riskihindamine/analüüs tulemus:

Kohaldatud nõuetele mittevastavusi ei tuvastatud, täiendav riskihindamine ei ole vajalik.

Element #	#19
Seadme kirjeldus	Rippuvad rõngad, käteredel- rippuvad pulgad
Tootja, identifitseerimis kood	-
Kohaldatud standard(id):	EVS-EN 15567-1:2015+A1:2020 EVS-EN 1176-1:2017



Tk	Tüüp	Takerdumine			Viimistlus	Struktuur	Ohu ala	Kukkumis- kaitse	Muud märkused
		pea	kael	näpp					
1	A	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	-
Riskihindamine/analüüs tulemus:									
Kohaldatud nõuetele mittevastavusi ei tuvastatud, täiendav riskihindamine ei ole vajalik.									

Element #	#20
Seadme kirjeldus	Klaver
Tootja, identifitseerimis kood	-
Kohaldatud standard(id):	EVS-EN 15567-1:2015+A1:2020 EVS-EN 1176-1:2017



Tk	Tüüp	Takerdumine			Viimistlus	Struktuur	Ohu ala	Kukkumis- kaitse	Muud märkused
		pea	kael	näpp					
1	A	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	-
Riskihindamine/analüüs tulemus:									
Kohaldatud nõuetele mittevastavusi ei tuvastatud, täiendav riskihindamine ei ole vajalik.									

Element #	#21
Seadme kirjeldus	Pikki Laudsild, jalajäljed
Tootja, identifitseerimis kood	-
Kohaldatud standard(id):	EVS-EN 15567-1:2015+A1:2020 EVS-EN 1176-1:2017



Tk	Tüüp	Takerdumine			Viimistlus	Struktuur	Ohu ala	Kukkumis-kaitse	Muud märkused
		pea	kael	näpp					
1	A	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	-
Riskihindamine/analüüs tulemus:									
Kohaldatud nõuetele mittevastavusi ei tuvastatud, täiendav riskihindamine ei ole vajalik.									

Element #	#22
Seadme kirjeldus	Külgkiiged
Tootja, identifitseerimis kood	-
Kohaldatud standard(id):	EVS-EN 15567-1:2015+A1:2020 EVS-EN 1176-1:2017



Tk	Tüüp	Takerdumine			Viimistlus	Struktuur	Ohu ala	Kukkumis-kaitse	Muud märkused
		pea	kael	näpp					
1	A	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	-
Riskihindamine/analüüs tulemus:									
Kohaldatud nõuetele mittevastavusi ei tuvastatud, täiendav riskihindamine ei ole vajalik.									

Element #	#23
Seadme kirjeldus	Tasakaalulint abiköiega
Tootja, identifitseerimis kood	-
Kohaldatud standard(id):	EVS-EN 15567-1:2015+A1:2020 EVS-EN 1176-1:2017



Tk	Tüüp	Takerdumine			Viimistlus	Struktuur	Ohu ala	Kukkumis- kaitse	Muud märkused
		pea	kael	näpp					
1	A	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	-

Riskihindamine/analüüs tulemus:

Kohaldatud nõuetele mittevastavusi ei tuvastatud, täiendav riskihindamine ei ole vajalik.

-Aruande lõpp-