

osaühing INDIKAATOR MEF

EAK poolt akrediteeritud inspekteerimisasutus I086

ELEKTRIPAIGALDISE KASUTUSELEVÕTULE EELNEV AUDIT

Protokolli nr. **IM-26-00259** Kuupäev: **07.09.2026**

Paigaldise registreerimisnumber: **EP-0224183**

Auditi läbiviimise aeg: **07.09.2026**

Omanik	Nimi: Astri Raadi OÜ
	Registrikood: 12198295
	Aadress: Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Lääneringtee 39
	Telefon: +372 503 7257
	E-post: kairi@astri.ee
Valdaja	Nimi: Astri Raadi OÜ
	Registrikood: 12198295
	Aadress: Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Lääneringtee 39
	Telefon: +372 503 7257
	E-post: kairi@astri.ee
Käidukorraldaja	Nimi: Pole nõutud
	Isikukood: -
	Telefon: -
	Pädevustunnistus/kutsetunnistus: -

Projekteerija	Nimi: Roadplan OÜ
	Registrikood: 12432118
Ehitaja	Nimi: PMK Elekter OÜ
	Registrikood: 16235171
Kontrollmõõtmised	Mõõte-teimi labor: osaühing INDIKAATOR MEF
	Mõõtearuande number: 26-209

Elektripaigaldise andmed	
Asukoht (aadress): Tartu maakond, Tartu vald, Raadi alev, 95 Kõrveküla-Tartu tee	
Nimetus: Raadikeskuse ristmiku tänavavalgustus	
Liik: 2. liigi elektripaigaldis	
Ehitamise/renoveerimise aasta: 2026	
Liitumisdokument: LIITUMISLEPING nr 506092	
Liitumispunkt/toitepunkt: toitekaabli otstel liitumiskilbis	
Peakaitsemed: 3p kaitselüliti	
Nimivool (A): 3*20	
Nimipinge (V): 400	
Juhistiküsteem: TN-C-S	
Toitekaabel, muud parameetrid: AXPk 4G35	

Auditi tulemused:

Kontrollitud osad (osised): Välisvalgustuse juhtimiskeskuse LJS-PR1 kilbikooste, valgustid metallmastidel ja nende maandused, ootepaviljonide jaotuskeskuse JK 1 kaabel.

Hindamise alusnormid: SeOS, EVS-HD 60364 (osad 1, 4, 5, 6, 8), EVS-HD 60364-7-714, EVS-EN 61439 sari, EVS-EN 61140

Tähistused: V - vastab nõuetele, MV - mittevastavus, O - oluline puudus, OO - otsene oht, X - nõuet ei rakendata

1	Ehitaja deklaratsioon	V	17	Elektriseadmete/install. materjalide valik	V
2	Visuaalkontrolli protokoll	V	18	Madalpingejuhistikud	V
3	Kontrollmõõtmised	V	19	Generaatorseadmed	X
4	Projektdokumentatsioon	V	20	Turvatoitesüsteemid/ EXIT valgustus	X
5	Projekti ekspertiis	X	21	Kaabelküte	X
6	Paigalduse vastavus projektile	V	22	Jaotlad ja jaoturid	V
7	Kaetud tööde aktid, joonised	V	23	Maanduspaigaldis, kaitsejuhid	V
8	Seadistustööd	X	24	Kõrgepingepaigaldise maandus	X
9	Seadmed, materjalid	V	25	Õhuliinid kuni 1000V	X
10	Käidukorraldus	X	26	Mastalajaamad	X
11	Kaitse otsepuute eest	V	27	Üle 1000V jaotlad ja alajaamad	X
12	Kaitse kaudpuute eest	V	28	Õhuliinid üle 1000V	X
13	Kaitse kuumustoime eest	X	29	Kõrgepingejuhistikud	X
14	Liigvoolukaitse	V	30	Elektromagnetiline ühilduvus	X
15	Liigpingekaitse	X	31	Muu kontrollitav osis	X
16	Välistoime arvestamine	V	32	Eripaigaldised	V

Elektromagnetilise ühilduvuse lisahindamise vajadus: Ei

Märkused:

Otsus: Elektripaigaldis või selle osa vastab kehtestatud ohutusnõuetele ja seda võib ettenähtud otstarbel kasutada

Järgmise auditi läbiviimise aeg: 09.2036

Juures viibis: Enn Magnus

Ekspert: Anti Urbala, +372 514 5647, +372 739 0194

osaühing INDIKAATOR MEF

Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Riia tn 136

7390194

info@indimef.ee

Käesoleva auditi protokoll on tegemist õiguslikku tähendust omava digitaalse dokumendiga. Auditi dokumendid on leitavad tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve infosüsteemist: <https://jvis.ttja.ee>